# Partie V : Dopage

#### V.1. Définition

Doper un semi-conducteur pure consiste à ajouter des impuretés en quantités contrôlées afin de modifier ses propriétés de conduction.

### V.2. Procédé de dopage

L'opération de dopage d'une plaquette semi-conductrice se déroule en deux étapes.

## V.2.1. Etape de pré-dépôt

Le but de cette 1ère étape est de faire pénétrer dans le silicium une quantité  $Q_d$  d'atomes du dopant sur une épaisseur <  $1\mu m$ . Le diffusant est déposé sur la surface en même temps qu'on crée une couche de  $SiO_2$  thermique sous un courant de  $N_2$  et  $O_2$  à des températures de 900 à 1100 °C pendant une durée de 5 à 10.

Cette phase de pré-dépôt est gouvernée par l'équation :

$$N(x,t) = N_s erfc \left[ \frac{x}{(2\sqrt{Dt})} \right]$$

Ns: est la solubilité du dopant dans le semi-conducteur.

erfc : est la fonction complémentaire d'erreur

La quantité  $Q_p$  d'atomes du dopant à la surface de la plaquette à la fin de la phase de prédépôt est donnée par:

$$Q_p = 2N_{SP} \sqrt{\frac{D_p t_p}{\pi}}$$

Nsp: est la solubilité du dopant dans le semi-conducteur pendant la durée t<sub>p</sub> de la phase de prédépôt.

Dp : Coefficient de diffusion du dopant.

t<sub>p</sub> : durée de la phase de prédépôt

#### V.2.2. Etape de redistribution

Le but de cette 2<sup>ème</sup> étape est de faire pénétrer dans le semi-conducteur les atomes de diffusant qui ont été introduits dans une couche extrêmement mince du cristal sous un courant gazeux de N2 et O2 à des températures de 1000 à 1200°C pendant un durée de 40 à 60 mn.

C phase de redistribution est gouverné par l'équation:

$$N(x,t) = \frac{Q_P}{\sqrt{\pi D_r t_r}} e^{\frac{-x^2}{4D_r t_r}}$$

tr: durée de la phase de redistribution.

 $\mathbf{Q}_{p}$ : est la quantité d'atomes introduits dans le cristal pendant la phase de pré-dépôt (atomes/cm2).

La quantité  $Q_p$  est concentrée sur une épaisseur finie (quelques milliers d'Å) à la fin du prédépôt.

## V.3. Procédure de dopage

### Les étapes sont comme suit:

- Nettoyage standard et séchage sous un jet d'azote.
- Verser quelques gouttes de siodop, attente de 10s et étaler selon conditions:
  - V1= 300 rpm, t=5s V2= 2000 rpm, t=20 s
- Séchage siodop sur plaque chauffante selon conditions:
  - T=100 °C t=1 mn
- Phase pré-dépôt : 5 à 15 mn à T= 900 à 1000 °C sous N₂/O₂ (1:0.02 l/mn)
- Décapage couche SiO2 dopée avec Solution HF: NH4F (1:7) t ≈ 1mn
- Rinçage à l'eau DI et séchage sous un jet d'azote.
- Phase redistribution : 40 à 60 mn à T= 1000 à 1200 °C (selon profondeur jonction) sous  $N_2/O_2$  (1:0.02 l/mn).
- Refroidir sous atmosphère N₂ (≈1 l/mn)